

**ИСО 9001**



**АДРЕСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ  
(АДРЕСНЫЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ)  
«С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01»**

Руководство по эксплуатации

АЦДР.413614.001 РЭп

2025

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Описание и работа.....                                 | 5  |
| 1.1 | Назначение изделия.....                                | 5  |
| 1.2 | Технические характеристики .....                       | 5  |
| 1.3 | Состав изделия.....                                    | 6  |
| 1.4 | Устройство и работа.....                               | 6  |
| 1.5 | Средства измерения, инструменты и принадлежности ..... | 6  |
| 1.6 | Маркировка и пломбирование .....                       | 6  |
| 1.7 | Упаковка.....  | 6  |
| 2.  | Использование по назначению.....                       | 7  |
| 2.1 | Эксплуатационные ограничения.....                      | 7  |
| 2.2 | Подготовка изделия к использованию .....               | 7  |
| 2.3 | Использование изделия.....                             | 8  |
| 3.  | Техническое обслуживание изделия.....                  | 9  |
| 3.1 | Общие указания .....                                   | 9  |
| 3.2 | Меры безопасности .....                                | 9  |
| 3.3 | Порядок технического обслуживания изделия.....         | 9  |
| 3.4 | Проверка работоспособности изделия .....               | 9  |
| 3.5 | Техническое освидетельствование .....                  | 9  |
| 3.6 | Консервация (расконсервация, переконсервация) .....    | 9  |
| 4.  | Текущий ремонт.....                                    | 10 |
| 5.  | Хранение.....  | 10 |
| 6.  | Транспортирование .....                                | 10 |
| 7.  | Утилизация.....  | 10 |
| 8.  | Гарантии изготовителя.....                             | 10 |
| 9.  | Сведения о сертификации.....                           | 11 |

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для изучения принципов работы и адресных измерителей температуры и влажности «С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01» (в дальнейшем – измерители).

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

*Список принятых сокращений:*

КДЛ – контроллер двухпроводной линии связи («С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01»);

ДПЛС – двухпроводная линия связи КДЛ.

# 1. Описание и работа

## 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Адресные измерители влажности и температуры (адресные термогигрометры) «С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01» (в дальнейшем – измерители) предназначены для измерения температуры и относительной влажности воздуха в месте установки и передачи измеренных значений контроллеру «С2000-КДЛ» с последующим отображением на пульте «С2000М» (в дальнейшем – пульт), либо отображением и мониторингом на персональном компьютере в АРМ «Орион Про», АРМ «Ресурс». Электропитание и информационный обмен «С2000-ВТ» осуществляется по двухпроводной линии связи (ДПЛС) контроллеров «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01». Поддерживается протокол двухпроводной линии связи ДПЛС\_v2.xx, «С2000-ВТ» позволяют получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

1.1.2 Измерители являются восстанавливаемыми, периодически обслуживаемыми изделиями.

1.1.3 Измеритель предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.4 Конструкция измерителя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

## 1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

| №      | Наименование характеристики  | Значение               |
|--------|--|------------------------|
| 1.2.1  | Напряжение питания постоянного тока (ДПЛС), В  | от 8 до 12             |
| 1.2.2  | Средний ток потребления, мА  | 0,5                    |
| 1.2.3  | Время технической готовности прибора к работе, с   | 30                     |
| 1.2.4  | Диапазон измеряемых температур, °C   | от минус 30 до +55     |
| 1.2.5  | Точность измерения температуры, °C:<br>- С2000-ВТ<br>- С2000-ВТ исп.01   | ± 0,5<br>± 0,4         |
| 1.2.6  | Диапазон измеряемой влажности, %   | от 0 до 100            |
| 1.2.7  | Точность измерения влажности, %:<br>- С2000-ВТ<br>- С2000-ВТ исп.01  | ± 5<br>± 3             |
| 1.2.8  | Разрешение:<br>- влажность, %<br>- температура, °C   | 1<br>0,1               |
| 1.2.9  | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015   | IP30                   |
| 1.2.10 | Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83   | категория размещения 3 |
| 1.2.11 | Вибрационные нагрузки:<br>- диапазон частот, Гц<br>- максимальное ускорение, г   | 1-35<br>0,5            |
| 1.2.12 | Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83   | О3                     |
| 1.2.13 | Диапазон рабочих температур, °C  | от минус 30 до +55     |
| 1.2.14 | Масса прибора, кг  | 0,01                   |
| 1.2.15 | Габаритные размеры прибора, мм   | 55×10×8                |
| 1.2.16 | Время непрерывной работы прибора   | круглосуточно          |
| 1.2.17 | Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы, ч   | 80000                  |
| 1.2.18 | Вероятность безотказной работы за 1000 ч   | 0,98758                |
| 1.2.19 | Средний срок службы прибора, лет   | 10                     |
| 1.2.20 | По устойчивости к электромагнитным помехам измеритель соответствует требованиям третьей степени жёсткости по ГОСТ Р 50009. |                        |
| 1.2.21 | Измеритель удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.          |                        |

1.2.20 По устойчивости к электромагнитным помехам измеритель соответствует требованиям третьей степени жёсткости по ГОСТ Р 50009.

1.2.21 Измеритель удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

### 1.3 Состав изделия

Комплект поставки измерителя соответствует Таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| Обозначение                                       | Наименование  | Количество |
|---|---|------------|
| АЦДР.413614.001                                   | «С2000-ВТ»  | 1 шт.      |
| АЦДР.413614.001-01                                | («С2000-ВТ исп.01»)   |            |
| Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП): |   |            |
|   | винт-саморез 3×25 ГОСТ 11652-80   | 2 шт.      |
|   | дюбель 5×25   | 2 шт.      |
| Документация                                      |   |            |
| АЦДР.413614.001 РЭ                                | Адресные измерители температуры и влажности<br>(адресные термогигрометры)<br>«С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01»<br>Руководство по эксплуатации | 1 шт.      |

### 1.4 Устройство и работа

Измерение температуры и влажности осуществляется с помощью цифрового датчика. Измерения производятся раз в секунду, данные передаются по ДПЛС в КДЛ.

### 1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности.

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании изделия необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.5.1

| Наименование        | Характеристики   |
|---------------------|--|
| Мультиметр цифровой | Измерение переменного и постоянного напряжения до 500 В, тока до 5 А, сопротивления до 2 МОм |
| Отвертка плоская    | 3.0×50 мм  |
| Отвертка крест      | 2×100 мм   |
| Бокорезы            | 160 мм   |
| Плоскогубцы         | 160 мм   |

### 1.6 Маркировка и пломбирование

- 1.6.1 Каждый измеритель имеет маркировку, которая нанесена на тыльной стороне корпуса.
- 1.6.2 Маркировка содержит: наименование прибора, его децимальный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, знаки соответствия продукции.
- 1.6.3 Прибор пломбируется непосредственно на предприятии изготовителе.
- 1.6.4 Пломбирование крепежного винта платы прибора выполнено краской на предприятии изготовителя.
- 1.6.5 Нарушение пломбировки автоматически снимает прибор с гарантийного обслуживания.

### 1.7 Упаковка

Прибор совместно с ЗИП и руководством по эксплуатации упакован в индивидуальную картонную коробку.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения.

Конструкция измерителя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

### 2.2 Подготовка изделия к использованию

#### 2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

- конструкция измерителя удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- измеритель не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания КДЛ;
- монтаж и техническое обслуживание измерителя должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

#### 2.2.2 Конструкция прибора

Внешний вид и габаритные размеры измерителя приведены на рисунке 1.




Рисунок 1. Внешний вид и габаритные размеры измерителя

#### 2.2.3 Монтаж измерителя

Перед монтажом следует снять крышку измерителя.

Измеритель устанавливается внутри контролируемого помещения на плоской поверхности (стены и т.п.) и крепится двумя шурупами. Также допускается монтаж на двухсторонний скотч (в комплект поставки не входит).

По окончании монтажа крышку следует установить на место.

#### 2.2.4 Подключение прибора

Схема подключения измерителя приведена на рисунке 2.




Рисунок 2. Схема подключения измерителя

## 2.2.5 Настройка прибора

Измерители обеспечивают хранение адресов обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Каждому измеряемому параметру – температуре и влажности – присвоен отдельный адрес и тип устройства (в программе конфигурирования «UPROG» отображаются как «C2000-BT Т» и «C2000-BT В» соответственно). Диапазон адресов – от 1 до 127. Адреса являются смежными, т.е. адрес «C2000-BT В» всегда на единицу больше адреса «C2000-BT Т», например, адрес «C2000-BT Т» – 126, а «C2000-BT В» – 127 ( заводская конфигурация). Для «C2000-BT Т» следует устанавливать тип шлейфа **«10 – Тепловой термостатический»**, а для «C2000-BT В» тип шлейфа **«15 – Влагоизмерительный»**. Для задания адресов необходимо с пульта «C2000» (в дальнейшем – пульт) или персонального компьютера подать одну из команд «C2000-КДЛ»:

- «Программирование адреса АУ\*\*»;
- «Смена адреса АУ\*\*».

\*\* АУ – адресное устройство.

Командой «Программирование адреса АУ» можно задать адреса «C2000-BT» независимо от того, какие адреса присвоены ему на данный момент. Данная функция может быть использована в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для смены адресов необходимо подать команду на программирование с номером требуемого адреса, который присвоится «C2000-BT Т». Затем необходимо поднести магнит к устройству (приблизительно к центру логотипа BOLID на крышке «C2000-BT») и удерживать его примерно 5 секунд. При этом пульт или компьютер отобразят события об отключении устройств по старым адресам и появлении устройств по вновь запрограммированным адресам. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщения об отключении по старым адресам не придут.

Если же необходимо сменить адреса у «C2000-BT» с заранее известными адресами, то для этого следует воспользоваться командой «Смена адреса АУ». Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену с указанием старого и нового адресов для «C2000-BT Т» (для «C2000-BT В» адрес будет автоматически на единицу больше). При этом пульт или компьютер отобразят события об отключении устройств по старым адресам и появлении устройств по вновь запрограммированным адресам.

Если «C2000-BT» будет послана команда на смену или программирование адреса 127, то такой запрос будет проигнорирован и смены адресов не произойдёт.

## 2.2.6 Проверка

Проверка измерителя проводится в составе системы измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха «C2000-BT» (в дальнейшем – система) согласно методике по поверке на систему МП 207-028-2024. Текст методики доступен на сайте компании ЗАО НВП «Болид» по адресу <http://bolid.ru> в разделе «Продукция», на странице «C2000-BT», «C2000-BT исп.01».

## 2.3 Использование изделия

К работе с изделием допускается персонал, изучивший настояще руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по технике безопасности.

### 2.3.1 Проверка работоспособности

Проверку работоспособности произвести согласно п. 3.4 настоящего руководства.

### 2.3.2 Действия в экстремальных ситуациях

#### Внимание!

 В случае обнаружения в месте установки изделия искрения, возгорания, задымленности, запаха горения изделие должно быть обесточено и передано в ремонт.

### 2.3.3 Возможные неисправности и способ устранения.

Таблица 2.3.3.1

| Неисправность                                    | Возможная проблема              | Пути решения   |
|--|---------------------------------|--|
| При подключении к ДПЛС КДЛ выдает сообщение о КЗ | Перепутано подключение проводов | Проверить правильность подключения. Белый провод - ДПЛС, а цветной - +ДПЛС |

## 3. Техническое обслуживание изделия

### 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежегодное плановое техническое обслуживание.

### 3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание изделия должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

### 3.3 Порядок технического обслуживания изделия

Работы по плановому техническому обслуживанию включают в себя:

- проверку внешнего состояния измерителя;
- проверку надёжности крепления измерителя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- проверку работоспособности согласно п. 3.4 настоящего руководства.

### 3.4 Проверка работоспособности изделия

Установить проверяемый измеритель в контролируемом помещении, подключить его к КДЛ, сделать необходимые настройки согласно руководству по эксплуатации на КДЛ.

Перевести пульт в режим запроса АЦП, либо контролировать температуру и влажность, измеряемую проверяемым измерителем, на компьютере. При этом пульт или компьютер должны отобразить измеренные значения температуры и влажности в данном помещении. Желательно, но не обязательно, при проверке контролировать правильность показаний каким-либо поверочным измерительным прибором.

Поместить проверяемый измеритель в среду, влажность и температура которой существенно отличаются от контролируемого помещения (например, поместить на улицу за окно, либо в небольшую ёмкость с тёплой водой, но не погружая в воду). При этом показания на пульте, либо компьютере должны начать изменяться и через некоторое время установиться на одном уровне.

Если измеренные значения влажности и температуры не приходят на пульт или компьютер (критерием является отображение нулевых значений по обоим каналам – влажности и температуры), либо значения не изменяются при изменении условий окружающей среды, это означает, что измеритель неисправен.

### 3.5 Техническое освидетельствование

Технического освидетельствования изделия не предусмотрено.

### 3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)

Консервация изделия не предусмотрена.

## **4. Текущий ремонт**

4.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе или в авторизованных ремонтных центрах. Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.



### **Внимание!**

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

4.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

4.3 Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru).

4.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55, или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

## **5. Хранение**

5.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °C.

5.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C и относительной влажности до 80% при температуре плюс 20 °C.

## **6. Транспортирование**

6.1 Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °C.

## **7. Утилизация**

7.1 Утилизация прибора производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

7.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

7.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

## **8. Гарантии изготовителя**

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

## **9. Сведения о сертификации**

9.1 Адресные измерители температуры и влажности «С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01» входят в состав системы измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха «С2000-ВТ». Тип систем измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха «С2000-ВТ» имеет сертификат о регистрации в государственном реестре средств измерений № 41389-09.

9.2 Адресные измерители температуры и влажности «С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01» соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», имеют декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.19683/22.

9.3 Адресные измерители температуры и влажности «С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01» соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники», имеют декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.96585/24.

9.4 Производство адресных измерителей температуры и влажности «С2000-ВТ», «С2000-ВТ исп.01» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте [bolid.ru](http://bolid.ru) в разделе «О КОМПАНИИ».