

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

## (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903 телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

22.09.2025 № ИВ-117-4284-12-3 На № б/н от 19.08.2025

Генеральному директору АО НВП «Болид»

Бабанову И.А.

E-mail: info@bolid.ru

О разъяснении нормативных документов

В ответ на Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 21.08.2025 № В-117-4279 сообщаем, что согласно требованиям п. 5.4 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» с изменением 1, утвержденным приказом МЧС России от 27.03.2025 № 252, в отношении недопустимости потери связи с любым релейным модулем управления исполнительными устройствами и необходимости сохранения возможности автоматического ИЛИ ручного управления, распространяются только на данные модули, а не на сами исполнительные устройства, в том числе, подключенные к адресным линиям связи.

Временно исполняющий обязанности начальника института



Э.М. Идрисов